

令和5年6月26日

市政記者クラブ 様

上下水道局管路工事統括室

担当：西川、碓

電話：972-3680

(午後8時30分まで職員が待機します。)

下水道工事の道路掘削跡復旧工事現場における事故の発生について

当局発注の道路掘削跡復旧工事*の施工箇所において、工事用重機（バックホウ）が通行車両と接触し、通行車両を損傷させる事故が発生しましたので、下記のとおりご報告します。

※道路掘削跡復旧工事…管工事で掘削した後の仮舗装を、本来の舗装構造に復旧する工事。

記

1 発生日時

令和5年6月26日（月） 午前9時35分頃

2 発生場所

名古屋市西区天神山町地内（裏面「位置図」参照）

3 発生状況

取り壊した既設アスファルトをダンプカーへ積み込みした後に、旋回させたバックホウのバケットが通行車両と接触しました。なお、人的被害はありませんでした。


4 原因

バックホウを旋回させる際の監視及び合図が不十分であったと考えられますが、詳細につきましては調査中です。

5 対応状況

現場の安全を確保した上で、本日の作業は中止しました。今後、事故原因を調査・特定するとともに、局内及び工事受注者に注意喚起等を行い、同種事故の再発防止を図ってまいります。

<位置図>



<事故発生状況図>

